

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Sp. zn. OSR-00385/2024-ERU
Č. j. 00385-8/2024-ERU

V Ostravě dne 17. ledna 2024

PŘÍKAZ

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v příkazním řízení podle ust. § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), a ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vedeném pod sp. zn. OSR-00385/2024-ERU s obviněným z přestupku, kterým je

společnost **Stenco s.r.o.**,
se sídlem Křižíkova 2178, 256 01 Benešov, IČO: 056 79 931,

ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném do 30. června 2023 (dále jen „energetický zákon“), rozhodl

t a k t o :

I.

Obviněný z přestupku, společnost Stenco s.r.o., se sídlem Křižíkova 2178, 256 01 Benešov, IČO: 056 79 931 (dále jen „účastník řízení“), **se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona**, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona nepravdivě ujistil dne 21. února 2023 **společnost PRAGIS a.s.**, se sídlem Budovatelská 286/4, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČO: 411 94 861, že se v prostoru stavby [REDAKCE] nenachází inženýrské sítě, což dne 6. března 2023 vedlo k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 63 v obci Benešov, v ulici Dukelská, u budovy č. p. 2157.

II.

Podle ust. § 91a odst. 8 energetického zákona se účastníkovi řízení za spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ukládá **pokuta ve výši**

3 000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých),

která je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 01724.

O d ů v o d n ě n í

- Správní řízení je zahajováno na základě výsledků kontroly Energetického regulačního úřadu (dále také „Úřad“ či „správní orgán“) obsažených v kontrolním spise sp. zn. 12435/2023-ERU, který byl dne 9. ledna 2024 vložen do správního spisu sp. zn. OSR-00385/2024-ERU Záznamem z téhož dne, č. j. 00385-2/2024-ERU.
- Po prostudování podkladů obsažených ve spise sp. zn. OSR-00385/2024-ERU dospěl správní orgán k závěru, že není pochyb o tom, že se předmětného jednání dopustil účastník řízení, a že jsou dostatečně zjištěny všechny okolnosti daného případu se zjištěním stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti

ve smyslu ust. § 3 správního řádu, a proto přistoupil v souladu s ust. § 150 správního řádu a ust. § 90 zákona o odpovědnosti za přestupky k vydání tohoto příkazu.

[3] V rámci kontroly bylo zjištěno, že:

- **zemní práce**, v důsledku nichž došlo dne 6. března 2023 k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 63 (dále jen „plynárenské zařízení“), **prováděl** v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Benešov, v ulici Dukelská, u budovy č. p. 2157, **vrtnou soupravou značky SOILMEC SR-45** zaměstnanec **společnosti PRAGIS a.s.**, se sídlem Budovatelská 286/4, 190 15 Praha 9 – Satalice, IČO: 411 94 861 (dále jen „společnost PRAGIS a.s.“),
- dne 16. srpna 2021 vydal správce plynárenského zařízení společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 95 567 (dále jen „společnost GasNet, s.r.o.“) **stanovisko** k existenci plynárenského zařízení v zájmovém území provádění prací pod zn. [REDAKCE] spolu s Orientačním a Detailním zákresem plynárenského zařízení do mapových podkladů a Ověřenou přílohou žadatele, s platností 24 měsíců ode dne jeho vydání,
- dne 15. února 2023 společnost GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 279 35 311 (dále jen „společnost GasNet Služby, s.r.o.“), **vytyčila** polohu plynárenského zařízení v terénu, s platností 2 měsíců,
- z Protokolu o narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma plynárenského zařízení ze dne 6. března 2023, číslo hlášení v SAP ESM: [REDAKCE] (dále jen „protokol o narušení“), vyplývá, že v době poškození plynárenského zařízení bylo vytyčení jeho polohy v terénu stále patrné,
- společnost PRAGIS a.s. zemní práce vykonával pro účastníka řízení na základě smlouvy o dílo [REDAKCE] ze dne 27. února 2023, předmětem smlouvy bylo zajištění stavební jámy a pilotové založení objektu na stavbě [REDAKCE]
- dne 21. února 2023 společnost PRAGIS a.s. převzala od účastníka řízení staveniště, v protokolu o předání a převzetí staveniště se píše „V místě provádění vrtů nejsou žádné inženýrské sítě“,
- veškeré **náklady** spojené s opravou plynárenského zařízení a únikem plynu byly účastníkem řízení uhrazeny,
- v důsledku poškození plynárenského zařízení došlo k **úniku 455,82 m³** plynu do ovzduší za dobu 80 minut, ale **nebyla přerušena** dodávka plynu konečným zákazníkům.

[4] Účastník řízení v písemném vyjádření ze dne 4. srpna 2023 mj. uvedl, že plynárenské zařízení se nacházelo v hloubce 120 cm a jeho poloha neodpovídala vytyčení. Poloha plynárenského zařízení nebyla ověřována ručně kopanou sondou. Plynárenské zařízení bylo opatřeno pískovým obsypem a výstražnou fólií, ale nebylo opatřeno signálním vodičem.

[5] Účastník řízení v písemném vyjádření ze dne 19. září 2023 mj. uvedl, že jeho zaměstnanci byli dne 15. února 2023 přítomni vytyčení polohy plynárenského zařízení v terénu. Vytyčení ale končilo mimo prostor staveniště. Společnost GasNet Služby, s.r.o. účastníkovi řízení sdělila, že se má řídit vytyčením v terénu, nikoliv mapkou v protokolu o vytyčení.

[6] Společnost GasNet, s.r.o. ve svém přípisu ze dne 15. ledna 2024 (č. j. 00385-4/2024-ERU) sdělila, že plynárenské zařízení bylo signálním vodičem opatřeno, což doložila i fotografiemi (č. j. 00385-6/2024-ERU a č. j. 00385-7/2024-ERU). Společnost GasNet, s.r.o. dále uvedla, že podle mapky v protokolu o vytyčení (podepsaném zaměstnankyní účastníka řízení) bylo plynárenské zařízení vytyčeno i v místě poškození a pokud se vytyčení činností účastníka řízení smazalo, měl požádat o nové.

[7] Přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že poruší některý ze zákazů stanovených v ust. § 46 odst. 8, 9, 10 nebo ust. § 68 odst. 3 nebo 5 energetického zákona. V rámci příkazního řízení se správní orgán zabýval porušením zákazu ohrožení plynárenského zařízení při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně podle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona. V projednávaném případě je znakem skutkové podstaty přestupku poškození plynárenského zařízení a trestat tak lze pouze pachatele, který přímo svou činností plynárenské zařízení poškodil. V daném případě není na základě zjištěných okolností pochyb o tom, že to byl účastník řízení, kdo při předání staveniště nepravdivě ujistil společnost PRAGIS a.s., že se

na staveništi nenacházejí inženýrské sítě, což následně vedlo k poškození plynárenského zařízení zaměstnancem společnosti PRAGIS a.s.

- [8] Na základě údajů v protokolu o narušení a podkladů zaslanych společností GasNet, s.r.o. dne 15. ledna 2024 (č. j. 00385-4/2024-ERU až 00385-7/2024-ERU) má správní orgán za prokázané, že plynárenské zařízení bylo opatřeno signálním vodičem a bylo vytčeno i v místě poškození. Poloha plynárenského zařízení tedy účastníkovi řízení mohla a měla být známa a účastník řízení měl o existenci plynárenského zařízení v zájmovém prostoru prací informovat společnost PRAGIS a.s.
- [9] S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že účastník řízení svým jednáním porušil ust. § 68 odst. 3 energetického zákona a byly tak naplněny formální znaky přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona. Správní orgán má za to, že jednání účastníka řízení naplnilo rovněž znaky materiální stránky přestupku, neboť v jeho jednání lze shledat společenskou škodlivost, spočívající v porušení zájmu společnosti na bezpečném provozu plynárenské soustavy. Lze tak uzavřít, že účastník řízení je odpovědný za spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.
- [10] Za přestupek podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona lze uložit podle ust. § 91a odst. 8 energetického zákona pokutu až do výše 15 000 000 Kč.
- [11] Při stanovení výše uložené pokuty hodnotil správní orgán jako okolnosti zvyšující závažnost přestupku, že:
- účastník řízení svým jednáním poškodil **středotlaký plynovod**, tedy, z hlediska energetického, zařízení většího významu,
 - v důsledku poškození plynárenského zařízení došlo k úniku **455,82 m³ plynu** do ovzduší.
- [12] Při stanovení výše uložené pokuty hodnotil správní orgán jako polehčující okolnosti:
- úhradu způsobené **škody** provozovateli distribuční soustavy,
 - skutečnost, že účastník řízení **není evidován** v rámci žádného jiného správního řízení za porušení zákona ve věcné působnosti Úřadu.
- [13] Správní orgán k výši uložené pokuty uvádí, že se jedná o pokutu, která činí méně než 1 % z maximální zákonné výše pokuty. Vzhledem k tomu, že účastník řízení byla uložena pokuta u samé spodní hranice zákonného rozpětí pokuty, nelze v případě správního trestání právnické osoby uvažovat o tom, že by taková výše pokuty mohla mít na účastníka řízení likvidační dopad. Zároveň správní orgán poznamenává, že pokuta byla uložena v souladu s ust. § 2 odst. 4 správního řádu, tedy ve výši odpovídající rozhodovací praxi Úřadu v obdobných nebo shodných případech.

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle ust. § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu. Lhůta pro podání odporu se počítá ode dne následujícího po doručení příkazu, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byl nedoručený a uložený příkaz připraven k vyzvednutí.

Mgr. Lukáš Tecl, v.r.
oprávněná úřední osoba
oddělení sankčních řízení

Obdrží: společnost Stenco s.r.o., se sídlem Křížíkova 2178, 256 01 Benešov, IČO: 056 79 931